

沼田地区の被害状況13日—15日

住 所	概 要	被害種別
沼田町伴	法面が崩壊した。	がけ崩れ
沼田町伴	裏山の崖が崩れた。	がけ崩れ
大塚東三丁目3番 松山線 林道中間付近	法面が崩落(延長2m、幅1m、高さ3m) して土砂が道路に流出した。	道路土砂流入
沼田町大塚 市道安佐南4 区374号と安佐南4区479 号の交点付近	法面が崩落(延長5m、幅1m、高さ10m) して土砂が道路に流出した。	道路土砂流入
沼田町伴	大雨により水路があふれて崩れそうにな っている。	その他
沼田町伴奥畑	自宅入口の道の高岸、石積が崩れて いる。	その他
沼田町阿戸	茶色い水が出ている。	その他
沼田町伴	山陽道トンネル内、土砂で埋まってい る。	道路土砂流入
沼田町伴	裏山が崩れている。	山がけ崩れ
沼田町阿戸	家に水が入り込んでいる。	宅地内流入
大塚	降雨により、裏山が崩れた。	山崩れ
沼田町大字阿戸	土砂崩れしたため川が濁っている。	その他
沼田町吉山	ゲートボール場のヒューム管が露出して いる。	その他
沼田町吉山	水路が大雨により流出している。	河川その他
沼田町伴	よう壁の水抜きパイプ以外の場所から水 が漏れている。道路を水が流れているよ う。	道路冠水
沼田町伴	り道 3mの崖がおちている。車は関係ない が、歩道、下水を塞いでいる。	崖崩れ

大塚西 3 丁目	裏の法面が土砂崩れ	崖崩れ
沼田町大塚	裏山が崩れている	山・崖崩れ
沼田町大塚	法面が崩れて道路へ土砂が流れ出ている。	道路土砂流入
沼田町阿戸	戸山小学校前の家の裏側のフェンスの石積が崩れる。巾1.0m、高さ1.5m	がけ崩れ
沼田町伴	付近の石垣が崩れ、大きな石が点在している。	がけ崩れ
沼田町大字大塚	水路へ土砂が流れ込んでいる。	河川その他
沼田町阿戸	沼6と同じ場所 水路がつまっていると思うので、整備してほしい	河川 その他
沼田町吉山	倒木が電話線を切断、道路をふさいでいる。	その他
沼田町伴	裏山が崩壊し、用水路の水がせき止められている。	山・がけ崩れ
沼田町伴	水路が詰まっている。	河川その他
沼田町阿戸	湯来線で倒木多数。通行不能。	その他
沼田町阿戸 1812 番地	水路ににごり水	河川その他
伴東六丁目3-11	山が崩れている	がけ崩れ
伴	土砂崩れ	がけ崩れ
沼田町伴	墓地及び畑に崩壊危険	がけ崩れ