

4 被害等の状況

(1) 人的被害

なし。

(2) 物的被害(概数)

(単位:被害件数、()内は被害に遭った棟数)

区分	合計	中区	東区	南区	西区	安佐南区	安佐北区	安芸区	佐伯区
合計	129 (144)	1	39 (3)	4 (2)	25	26 (78)	7 (60)	14 (1)	13
住家	一部破損	1 (1)	—	1 (1)	—	—	—	—	—
	床上浸水	3 (62)	—	—	—	1 (16)	1 (45)	1 (1)	—
	床下浸水	7 (81)	—	2 (2)	2 (2)	1 (62)	2 (15)	—	—
道路	流失	1	—	—	—	1	—	—	—
	損壊	16	—	1	—	6	5	1	2
	冠水	19	—	8	—	6	2	—	1
	土砂流入	19	—	—	2	6	2	1	2
河川	12	—	4	—	—	1	1	6	—
田・畑	1	—	1	—	—	—	—	—	—
山・がけ崩れ	36	—	20	—	3	6	1	3	3
その他	14	1	2	—	4	7	—	—	—

5 避難状況

(1) 避難勧告

区分		対象地区数	対象世帯数	対象人数	対象地区名
合計		32	48,952	117,277	—
安佐南区	計	6	4,699	11,268	—
	7月14日 10時00分	5	1,255	3,670	伴、伴東、大塚、戸山、鳴渡場
	7月14日 12時00分	1	3,444	7,598	長東
安佐北区	計	24	43,233	103,799	—
	7月14日 8時40分	23	39,296	93,796	可部東部、可部西部、可部南部、三入、大林、南原、綾ヶ谷、勝木、日浦、筒瀬、久地、小河内、飯室、鈴張、井原、志屋など
	7月14日 10時30分	1	3,937	10,003	狩小川
佐伯区	計	2	1,020	2,210	—
	7月14日 6時50分	1	350	720	上水内
	7月14日 7時30分	1	670	1,490	水内